

Metalografický rozbor mechanických hodín z 15. storočia z Banskej Bystrice

MARTA MÁCELOVÁ – ĽUBOMÍR MIHOK

Úvod

Z množstva zaujímavých nálezov hmotnej kultúry, ktoré sa získali počas archeologickej výskumu Mestského hradu v Banskej Bystrici, si zvláštnu pozornosť zaslúžia mechanické nástenné hodiny (Mácelová 1997, 186). Sú unikátom v materiáli pochádzajúcim z výskumov stredovekých miest na Slovensku.

Od rôznych zariadení na meranie času (slniečných, vodných, olejových, presýpacích hodín) sa v priebehu 13. storočia v západnej Európe prešlo k výrobe a používaniu mechanických hodín (Michal 1980, 67–68). Najstaršie známe železné vežové hodiny pochádzajú z anglického Westminstra (1288), z Canterbury (1292), z Florencie (1300). V roku 1352 postavili orloj v katedrále v Štrasburgu, v roku 1356 vežové hodiny v Norimberku a v roku 1410 v Prahe. Prvá zmienka o hodinárovi Martinovi, ktorého zamestnával kráľ Karol IV. v Prahe, pochádza z roku 1376 (Urešová 1999, s. 152). Iba o desaťročie neskôr sa spomína v najstaršej zachovanej banskobystrickej mestskej účtovnej knihe z rokov 1386–1390 vdova po hodinárskom majstrovi *Johannesovi Horologistovi* a jeho otcovi Elbinosovi z Opavy (Matulay 1980, reg. 82; Graus 1999, s. 15). Najstarší písomný záznam o vežových hodinách v Banskej Bystrici pochádza z roku 1482 (Graus 1999, s. 15). V nedalekom Zvolene sa hodiny „orologium“ spomínajú v mestských účtoch v roku 1466 (Ragač 2000). Vežové hodiny sa v druhej polovici 15. storočia udomácnili aj v mestskom prostredí stredného Slovenska a stali sa potrebnou súčasťou života a objektívnym prostriedkom merania času. Svojou koncepciou a konštrukciou sa *izbové železné hodiny* poháňané závažím vôbec nelíšili od vežových (Michal 1980, s. 168).

Nález nástenných hodín na fare v mestskom hrade v Banskej Bystrici, ktorá vyhorela pri požiare 10. apríla 1500, datuje ich výrobu pred tento dátum. Vzhľadom na perfektné technické prevedenie hodín, porovnatelné s publikovanými nálezmi z Nemecka predpokladáme, že sa jedná pravdepodobne o výrobok *augsburského* alebo *norimberského* majstra zámočníka-hodinára. Prvými výrobcami mechanických hodín boli totiž stredovekí kováči a zámočníci. Kováčske techniky ovplyvnili stavbu kostry, ale aj spájanie jednotlivých súčiastok stroja medzi sebou nitmi alebo prizváraním k rámu. Zámočníctvo sa od kováčského remesla oddelilo až v 14. storočí a hodinárstvo sa stalo súčasťou zámočníckeho remesla. Kým v nemeckom Norimberku boli hodinári so zámočníkmi v spoločnom cechu až do roku 1565 (Burian 1972, s. 35), na Slovensku hodinári nemali samostatnú cechovú organizáciu až do konca 18. storočia (Špiesz 1972, s. 268). Nevieme, či nástenné hodiny boli do Banskej Bystrice privezené na objednávku farára, alebo boli darom bohatého mecenáša. Pre nás sú dokladom bohatstva a vyspelosti mestského prostredia a dôkazom obchodných kontaktov s európskymi strediskami hodinárskej výroby. Tie Banská Bystrica získala aj prostredníctvom nemeckého rodu Fuggerovcov. Jakub II. Fugger z Augsburgu rozvinul v poslednej štvrtine 15. storočia obchodné a banské podnikanie, ktoré priviedlo fuggerovský kapitál na Slovensko. V roku 1494 uzavreli Fuggerovci s Turzovcami dohodu o spoločnom mediarskom podniku s názvom *Ungarischer Handel*, ktorý mal svoje sídlo v Banskej Bystrici. Produkcia medi z banskobystrických baní sa zo stredného Slovenska dostávala po mori na svetové trhy. Vďaka obchodným kontaktom mestského patriciátu sa v archeologickej náleزوči v Banskej Bystrici nachádzajú aj luxusné výrobky cudzej provenience.

Vzácny nález stredovekých hodín z 15. storočia v Banskej Bystrici prekvapil svojou relatívnu kompletnosťou. Vysoký stupeň korózie a zmenené klimatické podmienky si vynútili predbežné konzervovanie niekoľkých častí mechanizmu, aby sa zabránilo ich rozpadu už pred prvými röntgenovými snímkami urobenými lekárskym röntgenom.

Metalografickému rozboru, ktorý sa robil na Huteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa podrobili všetky kovové predmety, ktoré sa našli v priestore fary. Spektrálna analýza kovov sa zataľ nerobila. Na metalografický rozbor hodín sa vybrali dve najviac poškodené časti: prevodový mechanizmus (ozubené koleso a čap hriadeľa) a zvonček. Kostra hodín, hnáci a ukazovací mechanizmus by sa boli počas odoberania vzoriek (přílením) značne poškodili. Výsledky metalografického rozboru vzoriek sú prezentované v druhej časti príspevku.

Za poskytnutie konzultácií k rekonštrukcii mechanických hodín srdečne ďakujem PhDr. Tomášovi Durdíkovi, DrSc., ktorý sa o nález od počiatku zaujímal. On ako prvý upozornil archeológov na existenciu mechanických hodín a ich súčasť v stredovekých nálezoch vyšszej sociálnej vrstvy (Durdík 1991, s. 345).

Nálezové okolnosti

Mechanické hodiny boli súčasťou inventára starej fary, ktorá vyhorela pri požiari 10. apríla 1500. Viacpriestorová drevená budova bola postavená pravdepodobne už v 14. alebo na počiatku 15. stor. v severozápadnom rohu mestského hradu. P. Ratkoš predpokladal, že to bola väčšia jednopoloschodová budova (1964, s. 116). Jej rozmery sa výskumom nedali zistíť, nakoľko severná časť priestoru bola už v 16. storočí zastavaná až po Farskú baštu. Počas archeologického výskumu sa v sônde IV/96 o rozmeroch 500×600 cm preskúmala časť interiéru, ktorý interpretujeme ako južnú časť obytného priestoru farskej budovy. Spálené brvná na maltovej dlážke a odtlačky trámov na mazanici nasvedčujú, že stavba bola vybudovaná z dreva. Po požiari bol južný priestor fary spalnívaný. V priebehu 16.–17. storočia sa na tejto ploche pochovávalo, o čom svedčí 12 kostier uložených v truhlách v hĺbkach 40–115 cm. Hrobové jamy boli vykopané do vrstvy vyhoreného objektu až pod úroveň maltovej dlážky, takže sa čiastočne vybral aj požiarom poškodený inventár fary a porušila sa stratigrafia vrstiev. V interéri sa preskúmala deštruovaná kachlová pec, ktorá bola umiestnená v severovýchodnom rohu izby (Mácelová 1998, s. 85–91). V strednej a východnej časti sa našli fragmenty keramiky z 15. storočia a sklená nôžka pohára bielej farby; v západnej časti keramické dlaždice a strešná krytina. V pomerne dobrém stave sa zachovali kovové pánty a zámka z dverí. Vo východnej stene sondy v hĺbke 80 cm, v dočervena prepálenej vrstve mazanice sa našli silne skorodované časti železnych mechanických hodín. Boli zavesené na východnej stene izby medzi pecou a dverami. Jednotlivé súčiastky hodín, ktoré počas požiaru spadli na zem sa našli v okruhu asi 100 cm. Predpokladáme, že sa jednalo o nástenné hodiny so zvončekom a váhadlom (česky lihýrem), ktorý sa však pri výskume nenašiel. Schému nástenných hodín zo 14.–15. storočia so zvončekom (obr. 3) publikoval S. Michal (1980, obr. 123).

Opis

Železné mechanické hodiny z Banskej Bystrice patria medzi jednoduchý typ nástenných bicích hodín 15. storočia, ktorý tvorí obdĺžnikový rám (*kostra*) a stroj (*funkčný mechanizmus*).

Kostra nemá vonkajšiu schránku, ktorá chráni funkčný mechanizmus (obr. 1). Spodná časť kostry je vytepáná a ohnutá kolmo do dvoch vidlíc s očkami pre klince, ktorími boli hodiny prichytené o stenu. Na hornom horizontálnom ramene je silne skorodovaný otvor, do ktorého bol upevnený regulátor chodu (lihýr) so závažiami, ktoré chýbajú. Na zadnom vertikálnom ramene kostry sú navarené dve pripevňovacie doštičky s očkami, do ktorých zapadali čapy s hriadeľmi prevodového a krokového mechanizmu. Na prednom vertikálnom ramene v strede je navarený hriadeľ s čapom, na ktorom bol upevnený ukazovací mechanizmus a ohnutými ramienkami s očkami prichytené hriadele hnacieho, prevodové-

ho, krokového a bicieho mechanizmu. O toto rameno bola prichytená aj čelná ciferníková maska (štvorcová doska) s kruhovým otvorm v strede, za ktorou bol upevnený ukazovací mechanizmus s číselníkom. Na dolnom horizontálnom ramene je navarený naťahovací mechanizmus s kľukou a doštička s očkom. Všetky súčiastky hodín boli navzájom zniťované.


Stroj mechanických hodín sa skladá zo štyroch základných funkčných skupín, ku ktorým sa pridáva bicí mechanizmus:

1. Hnací a prevodový mechanizmus
2. Krok
3. Oscilátor
4. Ukazovací mechanizmus
5. Bicí mechanizmus


1. *Hnacím mechanizmom*, čiže zdrojom energie bolo pravdepodobne závažie zavesené na povraze na osi hnacieho kolesa. Závažie, ktoré sa v našich hodinách nezachovalo, prenášalo silu na súkolesie hodinového stroja. Závažie bolo jednoduchým, spoľahlivým a rovnomerným zdrojom energie, nevýhodou bola obmedzená manipulácia s hodinami (Poche–Urešová 1987, s. 14). *Prevodový mechanizmus* tvoria ozubené kolieska a pastorky naradené na hriadele, ktorý je zakončený dvomi čapmi (obr. 2:3). Pomocou nich je otočne uložený v doske stroja. Ozubené kolieska sú kruhové doštičky, ktoré majú po obvode zuby, na našom koliesku je ich 70 ks. Hriadele takýchto kolies stojí v doske stroja rovnobežne vedľa seba (Burian 1972, s. 54). Na najstarších hodinách sú kolieska vyrobené zo železa, na mladších z bronzu alebo z mosadze. Pastorky, ktoré boli najviac namáhanými súčiastkami hodín a rýchlo sa opotrebuvali, boli nadálej vyrábané zo železa alebo z ocele (Durdík 1991, s. 347).

2. *Krok* je mechanizmus, ktorý je trvalo spojený s prevodovým mechanizmom, odmiňajúcim potrebné množstvo energie pre oscilátor. Súčasťou kroku je krokové koleso, nazývané korunné, z ktorého sa zachovala len časť (obr. 2:4). Druhú časť kroku tvorí zvislý hriadeľ (vreteň) z dreva alebo kovu, ktoré spôsobuje zahradzovanie krokového kolesa a prenáša impulz na oscilátor, tj. regulátor chodu (Burian 1972, s. 68). Najstarším používaným krokom je krok vretienkový (Burian 1972, s. 68). Ten bol použitý aj na nami prezentovanom stroji. Vretenový krok bol vynájdený v Taliansku na prelome 13. a 14. storočia (Poche–Urešová 1987, s. 15).

3. *Oscilátor* je mechanizmus, ktorý je schopný samostatných kmitov. Váhadlo, ktoré bolo použité v našich hodinách, bolo iba zotvaračskom, ktorým sa nastavovala dĺžka kmitu. Bolo prvým regulátorom hodín a tvorila ho dvojramenná páka s dvomi posuvnými závažiami. Bolo pevne spojené s vretienkom a bolo súčasťou kroku. Váhadlo ani závažia sa v súčasnosti nenašli, snáď boli vyhodené pri kopaní hrobu spolu so zeminou. Za vynálezcu kyvadla ako regulátora hodín sa považuje Christian Huygens, no kyvadlo vynášiel už Galileo Galilei (1564–1642) (Burian 1972, s. 38–39). Kyvadlové hodiny sa na základe Huygensových poznatkov začali vyrábať až v druhej polovici 17. stor.



Obr. 1. Kostra hodín s čelnou ciferníkovou maskou a naťahovacím mechanizmom s kľukou. Kresba: Miriam Haličková.



Obr. 2. Časti hodinového stroja. 1 – ozubené koleso ukazovacieho mechanizmu s ručičkou; 2 – ciferník; 3 – súkolesie prevodového mechanizmu s ozubeným kolesom a pastorkami na hriadeľ; 4 – fragment krokového kolesa; 5 – fragment zvončeka; 6–7 – plech s ozdobným pántikom; 8 – posuvná páčka; 9–10 – skorodované fragmenty. Kresba: Miriam Haličková.

4. *Ukazovací mechanizmus* našich hodín tvorí jedno ozubené koleso so 60-im zubmi, ručička (obr. 2:1) a ciferník (obr. 2:2). Jedna hodinová ručička sa používala po celý stredovek, prvýkrát sa s minútovou ručičkou stretáme v kyvadlových hodinách. Na ozubenom kolese prevodového mechanizmu je po obvode umiestnených 12 dierok, do ktorých boli vložené drevené kolíčky, pomocou ktorých sa každú hodinu spúšťal bicí mechanizmus – zvonček. Na našom exemplári bola použitá dvanásťhodinová nemecká stupnica, talianska bola dvadsaťtyrihodinová. V odbornej literatúre hodiny s ciferníkom opatreným výstupkami nazývajú *hodinami vežníkov*, nakoľko výstupky umožňovali hmatovú orientáciu v tme (Michal 1980, s. 76; Durdík 1991, s. 348, obr. 11).

5. Bicie mechanizmus so zvončekom, ktorého silne skorodovaná vytieraná časť sa našla ako súčasť banskobystričkého nálezu (obr. 2:5), bol upevnený pravdepodobne v zadnej časti hodín nad vlastný stroj. Bicie kladivko udieralo na zvonček každú hodinu.

Okrem popísaných častí hodín sa našli ešte fragmentárne zachované časti mechanizmu, ako je skorodovaný plech s ozdobným pántikom, ktorý mohol chrániť čelnú masku (obr. 2:6–7); posuvná páčka s bližšie neurčenou funkciou (obr. 2:8); silne skorodovaný kus (obr. 2:9) a tenký pásiak (obr. 2:10).

Železné mechanické nástenné hodiny z 15. storočia, nájdené v Banskej Bystrici, dokladajú svojím technickým prevedením vysokú úroveň odbornej zručnosti svojho výrobcu *hodinára-zámočníka*. To potvrdil aj metalografický rozbor časti prevodového mechanizmu. Po úplnom zakonzervovaní a pripravovanej rekonštrukcii celého stroja sa stanú vzácnym exponátom Stredoslovenského múzea.

Metalografický rozbor vzoriek


Z unikátneho nálezu stredovekých mechanických hodín boli odobraté rezaním diamantovou pŕhou vzorky z troch častí: zo zvončeka; z ozubeného kolesa a čapu hriadeľa prevodového mechanizmu. Vzorky boli klasickým spôsobom pripravené pre metalografickú analýzu, brúsením na metalografických papieroch a leštením na diamantových pastách boli pripravené metalografické výbrusy, ktoré boli v stave pred aj po leptaní pozorované pod metalografickým optickým mikroskopom.

Zvonček, vzorka č. 4


Odberom vzorky bolo zistené, že celý zvonček bol úplne skorodovaný, nebolo zistené žiadne kovové železo, čo znemožňovalo urobenie metalografickej analýzy. Autor pri svojich predošlých práceach zistil, že korózii podliehal prednostne nauhlíčený železný materiál. Je teda možné vyslovíť domnieku, že zvonček bol vyrobený z nauhlíčeného železného materiálu, prípadne celý hotový zvonček bol nauhlíčený.

Ozubené koleso a čap hriadeľa, vzorka č. 5

Z ozubeného kolesa prevodového ústrojenstva boli odobraté dve vzorky, jedna z konca ramena (obr. 4: 5A), druhá priečnym rezom cez ozubené koleso (obr. 4:5B). Vo vzorke 5A neboli na metalografickom výbruse pred naleptaním zistené žiadne inklúzie kováčskej trosky, ale rozmerný zhľuk drobných inklúzií pecnej trosky. Po naleptaní bolo zistené, že čap hriadeľa bol vyrobený z nenauhlíčeného železa, ktoré bolo indikované feritickou štruktúrou, (obr. 4, sn. 1 a 2). Ako je z fotografií vidieť, v štruktúre boli feritické zrná rôznej veľkosti.



Obr. 3. Schéma nástenných hodín so zvončekom zo 14.–15. storočia. Podľa S. Michala.



5A

5B

2

1

5







Literatúra

- BUREŠ, J., 1972: Hodinové stroje I. Bratislava.
- DURDÍK, T., 1991: Stredoveké mechanické hodiny. Archaeol. hist. 16, Brno, s. 345–355.
- GRAUS, I., 1999: Hodinová veža v Banskej Bystrici. In: Pamiatky a múzeá č. 1, s. 15–18.
- MÁCELOVÁ, M., 1997: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici. Archaeol. hist. 22, Brno, s. 181–190.
- MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. stor. z Banskej Bystrice. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia I., Bratislava, s. 85–96.
- MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255–1536. Bratislava.
- MICHAL, S., 1980: Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám). Praha.
- POCHE, E.–UREŠOVÁ, L., 1987: Hodiny a hodinky ze zbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Praha.
- RAGAČ, R., 2000: Zvolenské mestské hodiny. In: Zborník FFUK v Bratislavě, Historica, v tlači.
- RATKOŠ, P., 1964: K topografii Banskej Bystrice v čase baníckeho povstania (v rokoch 1525–1526). In: Historické štúdie IX, Bratislava, s. 103–119.
- ŠPIESZ, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava.
- UREŠOVÁ, L. a kol., 1999: Od Veľkej Moravy po dobu gotickou. Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. Praha.

Zusammenfassung

Die metallographische Analyse der mechanische Uhr aus dem 15. Jahrhundert aus Banská Bystrica

Während der archäologischen Standburgforschung in Banská Bystrica im Jahre 1996 wurde in den Räumen des alten Pfarramts eine eiserne mechanische Wanduhr gefunden. Sie bestand aus einem Rechteckrahmen und der Maschine (dem funktionellen Mechanismus) (Abb. 1).

Das Antriebsorgan, die Energiequelle war das Gewicht, welches sich nicht erhalten hat. Aus der Übertragseinheit haben sich Zackenräder und Schaftritzel erhalten (Abb. 2:3). Aus dem Schrittgetriebe hat sich das Fragment des Schrittrades (Abb. 2:4) erhalten. Die Schwinge mit den Gewichten, die die Funktion des Schwungrads erfüllte, wurde nicht gefunden. Das Zeige-Mechanismus boldete ein Zahnrad, der Zeiger und das Zifferblatt (Abb. 2:2). Das Schlagwerk war eine Schelle, die sehr rostig war (Abb. 2:5). Die mechanische Uhr wurde wahrscheinlich in Augsburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hergestellt und während des Pharrebaubrandes am 15. April 1500 kaputtgemacht.

Die metallographische Analyse wurde durch die Probenabnahme aus des Schelle, dem Zahnrad und der Übertragungswelle gemacht. Die Schelle war stark rostig, was die metallographische Analyse unmöglich machte. Die Materialprobe aus der Welle hat bestätigt, dass sie aus dem unkarbonisierten Eisen herstellt wurde. Das zeugt vom einfachen und schnellen Unformverfahren bei der Herstellung. Das Zahnrad des Übersetzungsrädergetriebes wurde aus dem unkarbonisierten relativ weichen, aber zähnen Eisenmaterial hergestellt, welches gründlich durchgeschmiedet wurde.

Die Metallbenutzung in beiden Fällen war ganz passend. Der Schöpfer, also Schmied-Schlosser und Uhrmacher in einer Profession musste mit den Materialien, die er bei der Uhrkonstruktion benützte, gut vertraut sein.

Abbildung:

1. Die Uhrskelett mit der Frontal-Zifferblattmaske und mit dem Aufzich-Mechanismus mit der Klinke. Zeichnung: Miriam Haličková.
2. Die Bestandteile der Uhrmaschine. 1 – das Zahnrad des Zeigemechanismus mit dem Zeiger; 2 – das Zifferblatt; 3 – das Räderwerk des Übersetzungsrädergetriebes mit dem Zahnrad und dem Schaftritzel; 4 – das Fragment des Schrittrades; 5 – das Schellenfragment; 6–7 – das Blech mit dem Schmuckforband; 8 – Schiebhebel; 9–10 – rostige Fragmente. Zeichnung: Miriam Haličková.
3. Schema der Klingelnden Wanduhr aus dem 14.–15. Jahrhundert. Nach S. Michal.
4. Die Strukturen Materialprobe wurde aus der mechanische Uhr gemacht. 1–2 – Materialprobe des Bolzen aus der Welle mit Feritischenkorn verschiedenen Größe; 3 – Materialprobe das Zahnrad mit der gleichmäßig feritischen Strukturen; 4 – die Scheide zwischen die grieskörnig und die feinkörnig feritischen Strukturen; 5 – das Deteil mit der lamelaren feritischen Form und mit den Fosiden.
5. Das digitalische Bearbeitung das röntgenische Blitzaufnahme. Igor Graus.
6. Das digitalische Bearbeitung das röntgenische Blitzaufnahme. Igor Graus.

